

Filli Boya Tek Bileşenli Sac Astarı

Sac, galvaniz ve alüminyum yüzeyler üzerine yapışma artırıcı ve korozyon önleyici olarak uygulanan bir astardır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Renk	: Gri/Kırmızı
Parlaklık	: Mat
Hacimce Katı Madde (%)	: 36 ±1
Ağırlıkça Katı Madde (%)	: 52 ±1
Teorik Kaplama Alanı (m ² /kg)	: 8 (45 mikron kfk)
Parlama Noktası (°C)	: <23
Yoğunluk (g/cm ³)	: 1,10 ±0,02
Toz Kuruması (20 °C/dakika)	: 5
Dokunma Kuruması (20 °C/dakika)	: 20
Tam Kurlenme (20 °C/gün)	: 7
Uygulama Tineri	: FLB. Selülozik Tiner (% 30-40)
Uygulama Araçları	: Airless, Airspray, Rulo
Karışım Ömrü	: 12 saat

UYGULAMA ALANLARI

Sac, alüminyum ve galvaniz yüzeyler

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni çelik: Minimum Sa 2 ½ derecesinde aşındırıcı raspa tavsiye edilir. Gerekliyse geçici koruma için uygun bir ön imalat astarı kullanın. Son boya sistemini uygulamadan önce ön imalat astarının hasarlı yerleri, depolama ve imalattan gelen kirlilik bütünüyle temizlenmelidir.

Diğer metaller ve hafif alaşımlar: Yağ ve yüzeydeki tüm kirlilikleri temizleyin. Uygun yoğunlukta bir yüzey profili elde etmek için aşındırıcı süpürme raspa yapılıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

Doğrudan doğruya çıplak metal yüzeylere uygulanır. Ancak yüzey yağ, gres gibi malzemelerden arındırılmış, kuru ve zımparalanmış olmalıdır. Üzerine uygulanan son kat ve astarın yüzeye kolay yapışmasını sağlar. Korozyona karşı son derece dayanıklıdır. Üzerine her türlü sentetik, selülozik, poliüretan ve akrilik esaslı son katlar kullanılabilir. Üzerine polyester reçine bazlı macun uygulanmamalıdır. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı minimum 12 °C, bağıl nem oranını maksimum % 70 olmalıdır.

TEHLİKE UYARILARI

R 10	: Alevlenebilir.
R 37/38	: Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R 41	: Ciddi göz hasarları tehlikesi.
R 67	: Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 7/9	: Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.
S 16	: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun: sigara içmeyin.
S 23	: Buharını ve Aerosollerini solumayın.
S 26	: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S36/37/39	: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
S 60	: Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

DEPOLAMA

Serin ve kuru bir ortamda, ağzı açılmamış orjinal ambalajında depolama süresi 1 yıldır. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.